



« 8 » 12 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус;

1.2. Адрес объекта: 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 33;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___ 2 ___ этажей, ___ 2148,3 ___ кв.м;

- часть здания _ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ нет ___ кв.м;

Год постройки здания: 1973г. последнего капитального ремонта 1973г.

1.4. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 04.06.2023г., капитального - нет;*
сведения об организации, расположенной на объекте:

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»,
(КГА ПОУ «ЛИК»);

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, № 33;

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное пользование;

1.8. Форма собственности: государственная;

1.9. Территориальная принадлежность: субъект федерации;

1.10. Вышестоящая организация (*наименование*): министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

2.5.1. Доступно для инвалидов колясочников;

2.5.2. Доступно для инвалидов всех категорий годных к профессиональному обучению;

2.6. Плановая мощность: 359 ч/сут.;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- от автовокзала до остановки Дом Культуры на маршрутных автобусах под № 01,08,10,11,13,103;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.;
- 3.2.2. Время движения (пешком) - 5 мин.;
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-(К)
3	нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	внд
5	с нарушениями слуха	внд
6	с нарушениями умственного развития	внд
7	Инвалиды годные к профессиональному обучению	ДУ - (К), внд

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДУ- (К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ- (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- (К), внд
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ- (К), внд
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект - здание учебный корпус частично доступен условно для категории инвалидов (колясочников) - ДУ - (К), для остальных категорий инвалидов доступность не организована, но объект доступен для всех категорий инвалидов годных к профессиональному обучению.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Укладка тактильной плитки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нанесение контрастных полос
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка пристенных (боковых разделительных поручней)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт в туалетной комнате
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение специальных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	---

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения документа: документ о финансовой потребности средств для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями 419-ФЗ - срок исполнения до 2024г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект - здание учебный корпус частично условно доступен для категории инвалидов (колясочников).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: акт обследования от № 1 от 24.01.2023г. подписанный представителем Приморской краевой организацией Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и представителем Приморской краевой организации Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Томашевским А.И.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: информация размещена (обновлена).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от 24.01.2023г.
2. Адресная программа (план) адаптации объектов
3. Отчёт адресной программы (плана) адаптации объектов
4. Анкета №1 от 024.01.2023г.
5. Паспорт БТИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГА ПОУ «ЛИК»
О.В. Назаренко

» _____ 2023г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус;
- 1.2. Адрес объекта: 692042, Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Пушкинская, 33;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2148,3 кв.м;
 - часть здания этажей (или на - этаже), - кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта 1973г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 30.06.2023г., капитального;
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж», (КГА ПОУ « ЛИК »);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692042, Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Пушкинская, 33;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная собственность: субъект федерации;
- 1.11. Вышестоящая организация: министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 690110, Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - 2.5.1. Доступно условно для инвалидов колясочников;
 - 2.5.2. Доступно для всех категорий инвалидов годных к профессиональному обучению;
- 2.6. Плановая мощность: 359 ч/сут.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
 - от автовокзала до остановки Дом Культуры на маршрутных автобусах под № 01,08 Л 0,11,13,103;
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -100м.;

- 3.2.2. Время движения (пешком) - 5 мин.;
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	внд
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-(К)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	внд
5	с нарушениями слуха	внд
6	с нарушениями умственного развития	внд
7	Инвалиды годные к профессиональному обучению	ДУ-(К), внд

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-(К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-(К), внд
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	внд
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд
8	Все зоны и участки	ДУ-(К), внд

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
 Директор Назаренко О.В. 8(42355)2-97-12;

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГА ПОУ «ЛИК»
О.В. Назаренко

_____ 2023г.



АКТ

обследования объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус;
- 1.2. Адрес объекта: 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 33;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2148,3 кв.м;
 - часть здания _ _ _ _ _ этажей (или н а _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ этаже), _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _ _ _ _ _ нет _ _ _ _ _ кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта 1973г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 30.06.2023г., капитального;*
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж», (КГА ПОУ «ЛИК»);
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 692042, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности, образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - 2.5.1. Доступно условно для инвалидов колясочников;
 - 2.5.2. Для всех категорий инвалидов годных к профессиональному обучению;
- 2.6. Плановая мощность: 359 ч /сут.;
- 2.7. Участие в исполнении ИГ IP инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
 - от автовокзала до остановки Дом Культуры на маршрутных автобусах под № 01,08,10,11,13,103;
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.;
 - 3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.;
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
 - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые;
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ- (К)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	внд
5	с нарушениями слуха	внд
6	с нарушениями умственного развития	внд
7	Инвалиды годные к профессиональному обучению	ДУ-(К), внд

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на фото	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- (К)	1.2.5	1.2.5
2	Вход (входы) в здание	ДУ- (К)	1,3.4.6,7	1,3.4.6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- (К), внд	4,7,8,9.10,11. 12,13.14,15.1 6,17,18	4,7,8,9.10,11. 12,13.14,15.1 6,17,18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ- (К), внд	3,5	3,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд	21,22,23,24	21,22,23,24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд	11,24,25.26, 27,28,29,30	11,24,25.26, 27,28,29,30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд	31,32,33	31,32,33

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект - здание учебный корпус частично доступен условно для категории инвалидов (колясочников) - ДУ - (К), для остальных категорий инвалидов доступность не организована, но объект доступен для всех категорий инвалидов годных к профессиональному обучению.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Укладка тактильной плитки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нанесение контрастных полос
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка пристенных (боковых разделительных поручней)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт в туалетной комнате
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение специальных знаков

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Демонтаж порогов

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения документа: документ о финансовой потребности средств и/или приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями 419 - ФЗ - срок исполнения до 2023г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект - здание учебный корпус частично условно доступен для категории инвалидов колясочников.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: требуется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: 01 марта 2018г. на сайте - Карта доступности объектов субъекта РФ.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1л.
2. Входа (входов) в здание на 1л.
3. Путей движения в здании на 1л.
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно - гигиенических помещений
6. Системы информации (в связи) на объекте на 1л.
на 1л.
на 1л.

Поэтажный план, паспорт БТИ на 5 листах


Руководитель рабочей группы:

Назаренко О.В., директор

_____ 

Члены рабочей группы:

Давиденко И.В., заместитель директора по ВиСР


_____ 

Воробьев А.А., специалист по охране труда

_____ 

Уполномоченный представитель Приморской краевой Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Савина Т.Н.



_____ 

Уполномоченный представитель Приморской краевой Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Томашевский А.И.



_____ 